



Q-Tech Falscheider Str.9 D 32584 Löhne Tel. 0 57 32 / 89 17 20 Fax. 89 17 40
www.q-tech.de e-mail: q-tech@t-online.de

Gebrauchsanleitung für Halltest 12/2

1. Hallgeber am Steckverbinder vom Kabelbaum trennen
2. Halltest 12/2 einstecken
3. Halltest 12/2 einschalten, das Leuchten einer der beiden Dioden zeigt Funktionsbereitschaft an
4. Motor langsam drehen. Das Aufleuchten der grünen Diode den eingestellten Zündzeitpunkt an.
5. Bitte beachten Sie, daß bei weiteren Arbeiten an Zündanlagen wegen der sehr hohen Spannungen besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten. Bei Problemen deshalb immer in die Fachwerkstatt !!!